

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1340/25-9-25052	2025.10.16	合格。	 2025.09.06
5	GX-B1340/25-9-25053	2025.10.16	合格。	 2025.09.06

6	GX-B1340/25-9-25064	2025.10.16	合格。	 2025-09-12
7	GX-B1340/25-9-25065	2025.10.16	合格。	 2025-09-13

8	GX-B1343/21-9-25054	2025.10.16	1. 矿井总进风量: 146.28 m ³ /s, 总回风量: 150.19 m ³ /s; 2. 主通风机风量: 152.15 m ³ /s; 3. 矿井有效风量: 119.94 m ³ /s; 4. 矿井有效风量率: 78.8 %; 5. 通风机负压(机站风压): 320 地面主通风机 1221Pa; 6. 矿井通风阻力: 229 平硐-回风井通风系统 1021.7Pa。		 2025.10.12	
9	GX-B1341/24-9-25116	2025.10.16	综合判定: 合格。		 2025.10.12	

10	GX-B1371/21-9-25038	2025年10月16日	<p>存在问题：</p> <p>1、监测监控设备未定期进行调校。</p> <p>2、无传感器调校记录表。</p> <p>建议：加强传感器日常维护及调校。除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	  <p style="text-align: right;">2025年10月12日</p>
11	GX-B1340/25-9-25054	2025.10.21	合格。	 <p style="text-align: right;">2025年9月06日</p>

12	GX-B1340/25-9-25055	2025.10.21	合格。		 2025年9月06日	
13	GX-B1340/25-9-25056	2025.10.21	合格。		 2025年9月07日	

14	GX-B1340/25-9-25057	2025.10.21	合格。		 2025年9月07日	
15	GX-B1340/25-9-25058	2025.10.21	合格。		 2025年9月08日	

16	GX-B1340/25-9-25059	2025.10.21	合格。		 2025年9月08日	
17	GX-B1340/25-9-25060	2025.10.21	合格。		 2025年9月09日	

18	GX-B1340/25-9-25061	2025.10.21	合格。	 2025年9月13日
19	GX-B1340/25-9-25062	2025.10.21	合格。	 2025年9月12日

20	GX-B1340/25-9-25063	2025.10.21	合格。	
21	GX-B1342/21-9-25009	2025.10.21	1. 矿井总进风量: 4119.0 m ³ /min; 2. 矿井总回风量: 4233.0 m ³ /min; 3. 全系统计算阻力 值: 1503.31 Pa; 4. 全系统测定阻力 值: 1503.4 Pa; 5. 矿井等积孔: 2.40m ² 。	